

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO  
**P008207036846**

XXX



N° INSPECCION	4198440	TURNO	1
FECHA	17-Abr-2024		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	DIANA DEL PILAR GONZALES PEREZ		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CIR		
VALOR MERCADO		COD. FASECOLDA	04208108
VALOR AUTOMÁS	\$ 160.500.000	VALOR FASECOLDA	\$ 160.500.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
<b>RESULTADO</b>	<b>ASEGURABLE SI</b>		
NOVEDADES DE INSPECCIÓN	: ; ; ; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERIA , PRESENTA DESGASTE IRREGULAR EN LLANTAS ; REVISADO		

**UCS400**

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	JEEP	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	WRANGLER UNLIMITED (3) SPORT TP 3600	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	139602
MODELO	2015	COLOR	GRIS METAL
NACIONALIDAD	ESTADOS UNIDOS	N° CHASIS	1C4BJWDG4FL509743
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	****
CLINDRAJE	3600	N° MOTOR	****

ASEGURADORA	LOGISTICS CARS .	SUCURSAL	LOGISTICS CARS
INTERMEDIARIO	LOGISTICS CARS .	CLAVE	901269349
CLIENTE	LOGISTICS CARS .	IDENTIFICACIÓN	901269349

**REVISIÓN VISUAL**



Bueno Aceptable Malo

71% - 100% 50% - 70% 0% - 49%

**EFICACIA DE FRENADO**

RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS		FRENO DE MANO
IZQ.	DER.	IZQ.	DER.	
%	%	%	%	%

> 60% 59% - 11% < 10%

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

<b>ESTRUCTURA - CHASIS</b>	100,00 %
----------------------------	----------

<b>CARROCERIA - EXTERIOR</b>	92,30%
1 BOMPER DELANTERO	DEF. MEDIA
2 BOMPER TRASERO	SUMIDO
6 COSTADO IZQUIERDO	RAYON
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER	SUMIDO
19 PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	70%	60%	60%

61% - 100% 40% - 60% 0% - 39%

EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN			
DELANTERA		TRASERA	
%	%	%	%

<-6 y/o >6 (-)6(-)10<->(+)6(+)+10 <-10 y/o >10

<b>FUGA DE FLUIDOS</b>	100,00%
------------------------	---------

<b>PINTURA</b>	100,00%
----------------	---------

ALINEACIÓN
Desviación del Vehículo en metros por kilometro

No. Servicio: **P008207036846**

Contenido del servicio

Pag. 1  
Certificado de peritaje

Pag. 2  
Accesorios, Fotos e Imprimantas

Pag. 3  
Revisión punto a punto

Pag. 4  
clausula de limitacion de responsabilidades certiaie 1 de 2

Pag. 5  
clausula de limitacion de responsabilidades certiaie 2 de 2

Pag. 6  
Certificado de laboratorio técnico automotor

Pag. 7  
imprimantas, documentos y clausulas de limitación de

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.  
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



# ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ORIGINAL/	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
RADIO PANTALLA TOUCH	NO APLICA/ NO APLICA	1	0



# FOTOS



# LICENCIA DE TRANSITO



# IMPRONTAS



<b>No. Servicio</b> P008207036846		<b>Contenido del servicio</b>				
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Improntas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 improntas, documentos y clausulas de limitación de

SERGIO ANDRES GARNICA LOPEZ  
C.C. 1014253951

LOGISTICS CARS .  
C.C. 901269349

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co)  
servicioalcliente@automas.com.co

Linea Nacional: 018000111982  
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo